

控制仪表

— GSI309-2



● 产品概述：

此款称重仪表，五位数码管双显示，可直接连接1~4个 $\pm 20\text{mV}$ 信号称重传感器，综合精度0.03%，计量单位有N.m，kN，kg和t可选择；仪表有峰谷值保持、一键清零功能，常规默认不带任何输出功能，可选配2路继电器，模拟信号和通讯功能。

● 技术参数：

仪表电源	100V ~ 240V AC	传感器激励电压	10V/最大200mA
综合精度	$\pm 0.03\% \text{F.S}$	采样速度	10次/秒
工作环境	温度：0℃ ~ 50℃，湿度：< 90%RH	继电器输出	选配，最多4路
输入信号	1 ~ 4个 $\pm 20\text{mV}$ 信号	模拟量输出	选配，4 ~ 20mA，0 ~ 5V，0 ~ 10V
显示窗口	五位双显	数字量输出	RS232或RS485
显示范围	-19999 ~ 99999	外形尺寸	160×80×125(mm)，开孔尺寸：152×76(mm)

● 选型表：

GSI309-2				
	代号	变送输出信号		
	N	不带变送输出		
	V1	0 ~ 5VDC		
	V2	0 ~ 10VDC		
	I	4 ~ 20mA		
	代号	继电器输出报警		
	AL1 N	不带报警		
	AL1 R	继电器常开，250V/3A		
	AL2 N	不带报警		
	AL2 R	继电器常开，250V/3A		
	代号	压力类型		
	N	不带通讯		
	2	RS232		
	4	RS485		
GSI309-2	N	AL1 N	AL2 R	2